

线阵图像采集主机返修报告

名称：线阵图像采集主机	型号：GX3-HS-01
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号：76392020090113
维修单位：北京凯斯隆机电技术开发有限公司	返修日期：2025.05.30
故障描述： 1、正常采集过程中，4路采集界面停滞，重启后报错如上图。 2、排查措施:现场无排查措施，需要返厂确定故障部件为CCU还是板卡。 3、原因初步判定:线阵图像采集主机故障。	
故障确认： 1. 计算机运行工作正常，CCU功能正常。 2. 断电保护模块故障。	
解决方案： 断电保护模块强制充电释放电池保护。	
是否解决： 已解决	
检测人：01	日期：2025.05.30
交货负责人：全云龙 日期：2025.06.05	收货负责人：  日期：2025.6.5

