线阵图像采集主机返修报告

名称：线阵图像采集主机	型号：GX3-HS-01
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号：/
维修单位：北京凯斯隆机电技术开发有限公司	返修日期：2024.4.2
故障描述： 线阵图像采集主机 CCU 控制单元脉冲异常，无脉冲。	
故障确认： 经检测 CCU 控制单元加电后，确认无脉冲输出。	
解决方案： 更换内部主控板，各项功能正常。 	
是否解决： **已解决**	
检测人：01	日期：2024.4.8
交货负责人：吴志勇 日期：2024.4.8	收货负责人： 日期：