

线阵图像采集主机返修报告

名称：线阵图像采集主机	型号：GX3-HS-01B
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号：/
维修单位：北京凯斯隆机电技术开发有限公司	返修日期：2024.05.13
故障描述： 线阵图像采集主机CCU控制单元输出端口无脉冲。	
故障确认： 经检测CCU控制单元分频控制板卡损坏，检查时发现内部分频板卡有元器件掉落。	
解决方案： 更换内部分频控制板卡，各项功能正常。	
是否解决： 未解决，客户考虑费用问题，暂不维修。	
检测人：01	日期：2024.06.12
交货负责人：吴志勇	收货负责人：[Signature]
日期：2024.06.12	日期：2024.08.05

吴志勇 12/6-2024