

## 信号同步单元返修报告

名称：信号同步单元	型号：DT-350-SDU-LVD7-MF
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号：SR1810011
维修单位：北京凯斯隆机电技术开发有限公司	返修日期：2022.03.08
故障描述： 信号同步单元电源不通电。	
故障确认： 信号同步单元加电后，指示灯不亮，各输出端口无信号输出。	
解决方案： 内部主控板损坏，主控板换新。	
是否解决：	
检测人：01	日期：2022.03.08
交货负责人： 日期：	收货负责人： 日期：