

激光光源采集模块维修报告

产品名称：激光光源采集模块	检测日期：2023.03.03
规格型号：GX3-LSM-02KGM-01B	产品序列号：2001020A027
故障描述： 激光器不亮，视窗处可观察到水雾。	
维修处理： 烘干水汽，检查内部元器件状态。	
维修结果： 维修完成。	
检测人员：01	

签 收 人： 董瀚宇

签收时间： 2023年4月25日