




1 通用项检验

检验人员应严格按照要求进行通用项检验，并按照实际检验结果，在“合格”或“失格”框中画“√”。

1.1 设备及材料清单

(1) 根据项目设计书中 BOM 表规定的设备、材料清单进行确认，确认包括加密狗、安装 U 盘数量是否符合合同或订单要求。

合格 ☒ 失格 ☐

1.2 外观及铭牌

(2) 检查加密狗和 U 盘外观，应无磕碰、破损、刮伤及划痕等状况。

合格 ☒ 失格 ☐

(3) 检查设备应标识清楚，包含加密狗标签、U 盘刻字和盘盒名称是否符合合同或订单要求。

合格 ☐ 失格 ☒

1.3 出厂文件检查

(4) 检查设备的出厂检验文件，包括《合格证》、《合格证证书》、《装箱单》及包装箱标签等是否齐全一致并符合规范，设备附带文件符合合同或订单要求。

合格 ☒ 失格 ☐

2 功能项检验

检验人员应严格按照“TMS Linux 图像采集软件出厂检验表”逐项进行功能检验，并按照实际检验结果，在测试结果一栏的“合格”或“失格”项中画“√”。

表 1 TMS Linux 图像采集软件出厂检验表

地点：_____ 检验时间：2023.12.18 检验人员：韩国国

出厂时间：_____ SN: 208605374

编号	检验项	描述/输入/操作	期望结果	测试结果		备注
				合格	失格	
1	安装 U 盘	U 盘安装功能	能通过 U 盘启动项安装系统环境。	☒	☐	
2	加密狗	加密狗功能	插入加密狗时可正常采集，无加密狗时无法采集只能预览。	☒	☐	

3	参数设置	缩放设置	可设置图像横纵适配比，Web 预览界面能看到图像变化	✓		
4		相机设置	可设置相机各项初始化采集参数	✓		
5		存储设置	可设置文件储存位置及其他文件设置参数	✓		
6		信号启停设置	设置分频模块串口参数	✓		
7		无人值守设置	报警设置：温度、通道采集图像差、重连失败报警条件设置	✓		
8		里程同步设置	设置里程同步串口参数	✓		
9	图像预览	预览图像	预览状态可显示图像画面，并显示相关任务信息	✓		
10	图像采集	采集图像	采集状态可显示图像画面，设置采集信息，显示相关任务信息并存储图像	✓		
11	曝光	调节曝光值	通过调节曝光值改善图像质量	✓		
12	里程修正	修改里程值	通过输入里程值手动修改里程信息	✓		
13	图像显示	选择图像显示比例	根据所选参数等比例显示图像大小，web 支持自适应和原始大小显示。	✓		
14	报警日志	记录报警日志	温度过高，主设备异常、磁盘报警，在 web 端记录日志。	✓		
15	开机自动采集	开机自动启动采集	开机后，程序自启，并检测主设备，主设备正常开始采集	✓		
16	断电停止采集	断电停止采集	断电后，保证采集数据完整，各个通道数据图像数一致	✓		
17	集控控制	集中控制	配置集控服务器，集控服务器对 linux 系统进行操控	✓		

3 检验失格项目处理记录

提交日期: 2023.12.18	处理人 许洪峰	确认人: 韩国国
问题描述: 通用项 ☒ 3 (检验项号) 功能项 ☐ (检验项号) 失格。		
处理方法: 修改U盘内文档内容.重新按订单产品名称型号打印粘贴标签.		
处理结果: 合格 ☒ 失格 ☐		

提交日期:	处理人	确认人:
问题描述: 通用项 ☐ (检验项号) 功能项 ☐ (检验项号) 失格。		
处理方法:		
处理结果: 合格 ☐ 失格 ☐		

1 通用项检验

检验人员应严格按照要求进行通用项检验，并按照实际检验结果，在“合格”或“失格”框中画“√”。

1.1 设备及材料清单

(1) 根据项目设计书中 BOM 表规定的设备、材料清单进行确认，确认包括加密狗、安装 U 盘数量是否符合合同或订单要求。

合格 ☒ 失格 ☐

1.2 外观及铭牌

(2) 检查加密狗和 U 盘外观，应无磕碰、破损、刮伤及划痕等状况。

合格 ☒ 失格 ☐

(3) 检查设备应标识清楚，包含加密狗标签、U 盘刻字和盘盒名称是否符合合同或订单要求。

合格 ☒ 失格 ☐

1.3 出厂文件检查

(4) 检查设备的出厂检验文件，包括《合格证》、《合格证证书》、《装箱单》及包装箱标签等是否齐全一致并符合规范，设备附带文件符合合同或订单要求。

合格 ☒ 失格 ☐

2 功能项检验

检验人员应严格按照“TMS Linux 图像采集软件出厂检验表”逐项进行功能检验，并按照实际检验结果，在测试结果一栏的“合格”或“失格”项中画“√”。

表 1 TMS Linux 图像采集软件出厂检验表

地点: _____ 检验时间: 2023.12.18 检验人员: 李国国

出厂时间: _____ SN: 1287511888

编号	检验项	描述/输入/操作	期望结果	测试结果		备注
				合格	失格	
1	安装 U 盘	U 盘安装功能	能通过 U 盘启动项安装系统环境。	☒	☐	
2	加密狗	加密狗功能	插入加密狗时可正常采集，无加密狗时无法采集只能预览。	☒	☐	

3	参数设置	缩放设置	可设置图像横纵适配比， Web 预览界面能看到图像变化	✓		
4		相机设置	可设置相机各项初始化采集参数	✓		
5		存储设置	可设置文件储存位置及其他文件设置参数	✓		
6		信号启停设置	设置分频模块串口参数	✓		
7		无人值守设置	报警设置：温度、通道采集图像差、重连失败报警条件设置	✓		
8		里程同步设置	设置里程同步串口参数	✓		
9	图像预览	预览图像	预览状态可显示图像画面，并显示相关任务信息	✓		
10	图像采集	采集图像	采集状态可显示图像画面，设置采集信息，显示相关任务信息并存储图像	✓		
11	曝光	调节曝光值	通过调节曝光值改善图像质量	✓		
12	里程修正	修改里程值	通过输入里程值手动修改里程信息	✓		
13	图像显示	选择图像显示比例	根据所选参数等比例显示图像大小，web 支持自适应和原始大小显示。	✓		
14	报警日志	记录报警日志	温度过高，主设备异常、磁盘报警，在 web 端记录日志。	✓		
15	开机自动采集	开机自动启动采集	开机后，程序自启，并检测主设备，主设备正常开始采集	✓		
16	断电停止采集	断电停止采集	断电后，保证采集数据完整，各个通道数据图像数一致	✓		
17	集控控制	集中控制	配置集控服务器，集控服务器对 linux 系统进行操控	✓		

1 通用项检验

检验人员应严格按照要求进行通用项检验，并按照实际检验结果，在“合格”或“失格”框中画“√”。

1.1 设备及材料清单

(1) 根据项目设计书中 BOM 表规定的设备、材料清单进行确认，确认包括加密狗、安装 U 盘数量是否符合合同或订单要求。

合格 ☒ 失格 ☐

1.2 外观及铭牌

(2) 检查加密狗和 U 盘外观，应无磕碰、破损、刮伤及划痕等状况。

合格 ☒ 失格 ☐

(3) 检查设备应标识清楚，包含加密狗标签、U 盘刻字和盘盒名称是否符合合同或订单要求。

合格 ☒ 失格 ☐

1.3 出厂文件检查

(4) 检查设备的出厂检验文件，包括《合格证》、《合格证证书》、《装箱单》及包装箱标签等是否齐全一致并符合规范，设备附带文件符合合同或订单要求。

合格 ☒ 失格 ☐

2 功能项检验

检验人员应严格按照“TMS Linux 图像采集软件出厂检验表”逐项进行功能检验，并按照实际检验结果，在测试结果一栏的“合格”或“失格”项中画“√”。

表 1 TMS Linux 图像采集软件出厂检验表

地点: _____ 检验时间: 2023.12.19 检验人员: 韩国园

出厂时间: _____ SN: 1207553797

编号	检验项	描述/输入/操作	期望结果	测试结果		备注
				合格	失格	
1	安装 U 盘	U 盘安装功能	能通过 U 盘启动项安装系统环境。	☒	☐	
2	加密狗	加密狗功能	插入加密狗时可正常采集，无加密狗时无法采集只能预览。	☒	☐	

3	参数设置	缩放设置	可设置图像横纵适配比， Web 预览界面能看到图像变化	✓		
4		相机设置	可设置相机各项初始化采集参数	✓		
5		存储设置	可设置文件储存位置及其他文件设置参数	✓		
6		信号启停设置	设置分频模块串口参数	✓		
7		无人值守设置	报警设置：温度、通道采集图像差、重连失败报警条件设置	✓		
8		里程同步设置	设置里程同步串口参数	✓		
9	图像预览	预览图像	预览状态可显示图像画面，并显示相关任务信息	✓		
10	图像采集	采集图像	采集状态可显示图像画面，设置采集信息，显示相关任务信息并存储图像	✓		
11	曝光	调节曝光值	通过调节曝光值改善图像质量	✓		
12	里程修正	修改里程值	通过输入里程值手动修改里程信息	✓		
13	图像显示	选择图像显示比例	根据所选参数等比例显示图像大小，web 支持自适应和原始大小显示。	✓		
14	报警日志	记录报警日志	温度过高，主设备异常、磁盘报警，在 web 端记录日志。	✓		
15	开机自动采集	开机自动启动采集	开机后，程序自启，并检测主设备，主设备正常开始采集	✓		
16	断电停止采集	断电停止采集	断电后，保证采集数据完整，各个通道数据图像数一致	✓		
17	集控控制	集中控制	配置集控服务器，集控服务器对 linux 系统进行操控	✓		

1 通用项检验

检验人员应严格按照要求进行通用项检验，并按照实际检验结果，在“合格”或“失格”框中画“√”。

1.1 设备及材料清单

(1) 根据项目设计书中 BOM 表规定的设备、材料清单进行确认，确认包括加密狗、安装 U 盘数量是否符合合同或订单要求。

合格 ☒ 失格 ☐

1.2 外观及铭牌

(2) 检查加密狗和 U 盘外观，应无磕碰、破损、刮伤及划痕等状况。

合格 ☒ 失格 ☐

(3) 检查设备应标识清楚，包含加密狗标签、U 盘刻字和盘盒名称是否符合合同或订单要求。

合格 ☒ 失格 ☐

1.3 出厂文件检查

(4) 检查设备的出厂检验文件，包括《合格证》、《合格证证书》、《装箱单》及包装箱标签等是否齐全一致并符合规范，设备附带文件符合合同或订单要求。

合格 ☒ 失格 ☐

2 功能项检验

检验人员应严格按照“TMS Linux 图像采集软件出厂检验表”逐项进行功能检验，并按照实际检验结果，在测试结果一栏的“合格”或“失格”项中画“√”。

表 1 TMS Linux 图像采集软件出厂检验表

地点: _____ 检验时间: 2023.12.20 检验人员: 韩国国

出厂时间: _____ SN: 1301628619

编号	检验项	描述/输入/操作	期望结果	测试结果		备注
				合格	失格	
1	安装 U 盘	U 盘安装功能	能通过 U 盘启动项安装系统环境。	☒	☐	
2	加密狗	加密狗功能	插入加密狗时可正常采集，无加密狗时无法采集只能预览。	☒	☐	

3	参数设置	缩放设置	可设置图像纵横适配比， Web 预览界面能看到图像变化	✓		
4		相机设置	可设置相机各项初始化采集参数	✓		
5		存储设置	可设置文件储存位置及其他文件设置参数	✓		
6		信号启停设置	设置分频模块串口参数	✓		
7		无人值守设置	报警设置：温度、通道采集图像差、重连失败报警条件设置	✓		
8		里程同步设置	设置里程同步串口参数	✓		
9	图像预览	预览图像	预览状态可显示图像画面，并显示相关任务信息	✓		
10	图像采集	采集图像	采集状态可显示图像画面，设置采集信息，显示相关任务信息并存储图像	✓		
11	曝光	调节曝光值	通过调节曝光值改善图像质量	✓		
12	里程修正	修改里程值	通过输入里程值手动修改里程信息	✓		
13	图像显示	选择图像显示比例	根据所选参数等比例显示图像大小，web 支持自适应和原始大小显示。	✓		
14	报警日志	记录报警日志	温度过高，主设备异常、磁盘报警，在 web 端记录日志。	✓		
15	开机自动采集	开机自动启动采集	开机后，程序自启，并检测主设备，主设备正常开始采集	✓		
16	断电停止采集	断电停止采集	断电后，保证采集数据完整，各个通道数据图像数一致	✓		
17	集控控制	集中控制	配置集控服务器，集控服务器对 linux 系统进行操控	✓		

1 通用项检验

检验人员应严格按照要求进行通用项检验，并按照实际检验结果，在“合格”或“失格”框中画“√”。

1.1 设备及材料清单

(1) 根据项目设计书中 BOM 表规定的设备、材料清单进行确认，确认包括加密狗、安装 U 盘数量是否符合合同或订单要求。

合格 ☒ 失格 ☐

1.2 外观及铭牌

(2) 检查加密狗和 U 盘外观，应无磕碰、破损、刮伤及划痕等状况。

合格 ☒ 失格 ☐

(3) 检查设备应标识清楚，包含加密狗标签、U 盘刻字和盘盒名称是否符合合同或订单要求。

合格 ☒ 失格 ☐

1.3 出厂文件检查

(4) 检查设备的出厂检验文件，包括《合格证》、《合格证证书》、《装箱单》及包装箱标签等是否齐全一致并符合规范，设备附带文件符合合同或订单要求。

合格 ☒ 失格 ☐

2 功能项检验

检验人员应严格按照“TMS Linux 图像采集软件出厂检验表”逐项进行功能检验，并按照实际检验结果，在测试结果一栏的“合格”或“失格”项中画“√”。

表 1 TMS Linux 图像采集软件出厂检验表

地点: _____ 检验时间: 2023.12.20 检验人员: 韩国国

出厂时间: _____ SN: 791294079

编号	检验项	描述/输入/操作	期望结果	测试结果		备注
				合格	失格	
1	安装 U 盘	U 盘安装功能	能通过 U 盘启动项安装系统环境。	☒	☐	
2	加密狗	加密狗功能	插入加密狗时可正常采集，无加密狗时无法采集只能预览。	☒	☐	

3	参数设置	缩放设置	可设置图像横纵适配比，Web 预览界面能看到图像变化	✓		
4		相机设置	可设置相机各项初始化采集参数	✓		
5		存储设置	可设置文件储存位置及其他文件设置参数	✓		
6		信号启停设置	设置分频模块串口参数	✓		
7		无人值守设置	报警设置：温度、通道采集图像差、重连失败报警条件设置	✓		
8		里程同步设置	设置里程同步串口参数	✓		
9	图像预览	预览图像	预览状态可显示图像画面，并显示相关任务信息	✓		
10	图像采集	采集图像	采集状态可显示图像画面，设置采集信息，显示相关任务信息并存储图像	✓		
11	曝光	调节曝光值	通过调节曝光值改善图像质量	✓		
12	里程修正	修改里程值	通过输入里程值手动修改里程信息	✓		
13	图像显示	选择图像显示比例	根据所选参数等比例显示图像大小，web 支持自适应和原始大小显示。	✓		
14	报警日志	记录报警日志	温度过高，主设备异常、磁盘报警，在 web 端记录日志。	✓		
15	开机自动采集	开机自动启动采集	开机后，程序自启，并检测主设备，主设备正常开始采集	✓		
16	断电停止采集	断电停止采集	断电后，保证采集数据完整，各个通道数据图像数一致	✓		
17	集控控制	集中控制	配置集控服务器，集控服务器对 linux 系统进行操控	✓		