


里程精确定位系统服务器返修单

设备名称：里程精确定位系统服务器	型号：DT-200-SVR
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号： C16300C007
维修单位：北京启帆瑞威科技有限公司	返修日期：2020.09.17
故障描述： 模块电源故障	
故障确认： 里程精确定位系统服务器加电，系统电源、模块电源供电正常。VGA 及 HDMI 接口均无图像显示。	
	
解决方案： 主板进行放电、内存重新处理里程精确定位系统服务器恢复正常，相关接口功能检测正常。	
是否解决： 是	
检测人：01	日期：2020.09.25
交货负责人： 日期：	收货负责人： 日期： 