

里程精确定位服务器返修报告

名称：里程精确定位服务器	型号：DT-200-SVR
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号：A20300C006
维修单位：北京启帆瑞威科技有限公司	返修日期：2020.11.20
故障描述： 里程定位服务器系统电源开关故障。	
故障确认： 经检测系统电源出现开关失灵现象。	
解决方案： 更换系统电源开关，功能正常。	
是否解决： 已解决	
检测人：01	日期：2020.11.24
交货负责人： 日期：  2020.11.24	收货负责人： 日期： 