




线阵图像采集主机返修报告

名称: 线阵图像采集主机	型号: GX-3-HS-01
返修单位: 北京铁科英迈技术有限公司	返修日期: 2021.01.11
维修单位: 北京凯斯隆机电技术开发有限公司	
故障描述:	
2020-11-24 上海局动态调试过程中, 巡检采集软件报错: 任务设置 PLC 状态: start 失败: -5! 状态: 0, 更换 PLC 线及更新驱动故障未消除, 研发黄帅要判断为机箱硬件故障	
故障确认:	
巡检采集软件报错: 任务设置 PLC 状态: start 失败: -5! 状态: 0 	
解决方案:	
1. 更换 PLC 2. 带负载拷机 72 小时后测试采集功能正常。	
是否解决:	
已解决	
工程师: 01	日期: 2021.01.12
交货负责人:  日期: 2021.1.14	收货负责人:  日期: