

里程精确定位服务器返修报告

名称：里程精确定位服务器	型号：DT-200-SVR
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号：L18300C037
维修单位：北京启帆瑞威科技有限公司	返修日期：2021.02.04
故障描述： 现场反馈里程服务器出现 GPS 无信号现象。	
故障确认： 经检测里程定位服务器 GPS 接收信号无信号，	
解决方案： 更换 GPS 板卡，信号接收正常。	
是否解决： 已解决	
检测人：01	日期：2021.02.5
交货负责人： 日期：2021.2.5	收货负责人： 日期：