


不合格品处置记录

编号: BHGCZ-T6-2021-0015

日期: 2021 年 3 月 10 日

项 目 名 称	检测设备备件	项 目 编 号	PJJ16Y002
产 品 名 称	里程定位服务器	规 格 型 号	DT-200-SVR-KER
产 品 编 号 / 二 维 码 编 号	S/N 15471	数 量	1
车辆名称及编号	西安局轨检车 WX999337 (2020 年 6 月 采买备件质保期内损坏)	用 户 名 称	西安局
发现部门/工序	技 术 服 务 中 心	发现人签章	陈磊
问 题 描 述 (须附照片, 可 另附说明)	1、故障现象(附照片): GNSS 无信号, 卫星数量为 0。  2、排查措施: 更换车顶天线 GNSS 设备恢复正常。 3、原因初步判定: GNSS 天线故障。		
工 作 阶 段	采购验收口/领料口/组装机/调试口/内部检验口/出厂验收口/发货运输口/现场组装调试 口/现场检验口/现场验收口/产品交付口/质保期内售后口/其他: _____		
采 购 订 单 号	4500034675	物 料 编 码	1001042629
供 应 商 名 称	北京瑞威科技公司	供 应 商 质 保 期	☐ 未进/ ☒ 保内/ ☐ 保外
处 置 方 式	☐ 退、换货/ ☐ 返工、返修/ ☐ 让步接 收/ ☐ 报废 ☐ 其他 _____	质 量 / 工 艺 签 章	朱小宝
责任单位/工序 名 称		责任单位/工序 负 责 人 签 章	
处 理 时 效	年 月 日前	交接单/让步接 收申请表编号	
不 合 格 品 等 级	☐ 严重/ ☒ 一般/ ☐ 轻微		
质量/工艺主管 签 章	樊洪超	质量负责人签 章 ("报废"时)	
处置完成情况 (可另附说明)			
实 际 完 成 日 期	年 月 日	质量/工 艺 签 章	质量/工 艺 主 管 签 章
备注: 探伤车 GTC-860(08713)2020 年 3 月交付, 车辆处于质保期内。			

