

护栏摄像云台返修报告

名称：护栏摄像云台	型号：DT-200-YT01(G)
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号： 2020070519
维修单位：北京凯斯隆机电技术开发有限公司	返修日期： 2021.03.17
故障描述： 云台上电自检一直旋转，超过预置位范围卡死。再次加电无反应	
故障确认： 云台通过电后，无自检、云台反应。	
解决方案： 打开云台后，发现云台内部进水导致电路板损坏，云台无法正常运行。更换电路板后云台回复正常，已修复完成	
是否解决： 已解决	
检测人： 01	日期： 2021.03.17
交货负责人： 日期：	收货负责人： 日期： 