

车载枪机组件返修报告

名称：车载枪机组件	型号：DT-200-YT01(L)
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号：D53645735
维修单位：北京凯斯隆机电技术开发有限公司	返修日期：2021.03.17
故障描述： 设备加电后，无反应	
故障确认： 经确认枪机加电不亮原因是枪机电源保险烧毁。	
解决方案： 更换电源保险后，经测试功能全部正常。	
是否解决： 已解决	
检测人：01	日期：2021.03.26
交货负责人： 日期：	收货负责人： 日期：

