

护栏摄像云台返修报告

名称：护栏摄像云台	型号：DT-200-YT01(G)
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号： 2020030270
维修单位：北京凯斯隆机电技术开发有限公司	返修日期： 2021.03.19
故障描述： 碰到障碍物，转动异常	
故障确认： 云台通过电后，云台出现 360 度旋转确认是云台受外力影响，长时间云台无法正常运行，导致水平编码器故障。	
解决方案： 打开云台后，发现云台内部水平编码器出现故障更换水平编码器后恢复正常，已修复完成。	
是否解决： 已解决	
检测人： 01	日期： 2021.03.19
交货负责人： 日期：	收货负责人： 日期：