



护栏摄像云台返修报告

名称: 护栏摄像云台	型号: DT-200-YT01(G)
返修单位: 北京铁科英迈技术有限公司	序列号: 2020030280
维修单位: 北京凯斯隆机电技术开发有限公司	返修日期: 2021.03.26
故障描述: 自检异常	
故障确认: 云台通过电后, 云台正常运行, 变焦聚焦无法控制, 经过测试确认是云台上方摄像机组件内部问题, 可能是变焦聚焦定义出现问题。	
解决方案:  需拆开枪机组件机械外壳进行检测, 枪机组件机械外壳不是我公司安装的无法进行密封 	
是否解决: 已解决	
检测人: 01	日期: 2021.03.19
交货负责人: 李逍遙 日期:	收货负责人: 齐景 日期: