



里程精确定位系统服务器返修单

设备名称: 里程精确定位系统服务器	型号: DT-200-SVR
返修单位: 北京铁科英迈技术有限公司	序列号: C16300C001
维修单位: 北京启帆瑞威科技有限公司	返修日期: 2021.07.16
故障描述: GPS 无法接收卫星信号	
故障确认: 里程精确定位系统服务器加电, 系统电源、模块电源供电正常, 系统软件、接口功能正常。GPS 正常运行, 收星正常。	
	
长时间运行, GPS 收星正常, 无故障。	
解决方案: 接口功能检测正常, 系统功能正常, 无故障。	
是否解决:	
检测人: 01	日期: 2021.07.26
交货负责人: 	收货负责人:
日期: 2021.7.26	日期:



扫描全能王 创建