


里程精确定位系统服务器返修单

设备名称: 里程精确定位系统服务器	型号: DT-200-SVR
返修单位: 北京铁科英迈技术有限公司	序列号: C16300C007
维修单位: 北京启帆瑞威科技有限公司	返修日期: 2021.07.19
故障描述: 阅读器故障。	
故障确认: 里程精确定位系统服务器加电, 系统电源、模块电源供电正常。计算机 ping 模块系统无法 ping 通。经过检测是交换机板故障, 更换交换机模块后测试 RFID 与模块系统均可 ping 通。	
	
解决方案: 更换交换机模块, 相关接口功能检测正常。	
是否解决:	
检测人: 01	日期: 2021.07.26
交货负责人:  日期: 2021.7.19	收货负责人: 日期:



扫描全能王 创建