

护栏摄像云台返修报告

名称：护栏摄像云台	型号：DT-200-YT01(G)
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号： 2020030271
维修单位：北京凯斯隆机电技术有限公司	返修日期： 2021.10.08
故障描述： 云台内部进水	
故障确认： 云台经检测，云台内部进水，限位器及齿轮组损坏、主控板及线缆受腐蚀严重需要更换。	
解决方案： 更换云台内部限位器及齿轮组损坏、主控板及线缆	
是否解决： 已解决	
检测人： 01	日期： 2021.10.08
交货负责人： 齐昊	收货负责人：
日期： 2021.10.08	日期：

