


护栏摄像云台返修报告

名称: 护栏摄像云台	型号: DT-200-YT01(G)
返修单位: 北京铁科英迈技术有限公司	序列号: 2020030279
维修单位: 北京凯斯隆机电技术开发有限公司	返修日期: 2021.10.13
故障描述: 无法控制像机镜头变焦聚焦功能。	
故障确认: 经检测护栏摄像组件, 打开像机外壳发现内部出现水渍印记, 导致线缆短路将控制摄像机镜头变焦聚焦控制板卡伤损, 需要更换电路板。	
	
解决方案: 更换控制板卡, 变焦聚焦控制功能回复正常。	
是否解决:	
检测人: 01	日期: 2021.10.13
检测负责人: 齐昊	收货负责人: 王
日期:	日期:



扫描全能王 创建