

护栏摄像云台返修报告

名称: 护栏摄像云台	型号: DT-200-YT01(G)
返修单位: 北京铁科英迈技术有限公司	序列号: 2020030282
维修单位: 北京凯斯隆机电技术开发有限公司	返修日期: 2021.09.29
故障描述: 云台加电无自检	
故障确认: 云台加电后设备无自检运行, 控制云台方向无反应。经检测云台电源板元器件烧损, 需要更换电源板	
解决方案: 更换云台电源板, 云台自检、云台控制云台恢复正常。	
是否解决: 已解决	
检测人: 01	日期: 2021.10.18
交货负责人: 王娟 日期: 2021.10.18	收货负责人: 日期: 2021.10.21