

里程精确定位系统服务器返修单

设备名称: 里程精确定位系统服务器	型号: DT-200-SVR
返修单位: 北京铁科英迈技术有限公司	序列号: G19300C018
维修单位: 北京启帆瑞威科技有限公司	返修日期: 2021.11.22
故障描述: 无脉冲	
故障确认: 里程精确定位系统服务器开机检测, 未出现无脉冲现象, 将记数卡进行加固并进行系统恢复, 重新测试各项功能均正常。	
解决方案: 接口功能检测正常, 系统功能正常, 将记数卡进行加固并进行系统恢复。	
是否解决: 是	
检测人: 01	日期: 2021.11.29
交货负责人: 日期: 11.29	收货负责人: 日期: 11.30



扫描全能王 创建