



车载枪机组件返修报告

名称：车载枪机组件	型号：DT-200-IPC-01
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	
维修单位：北京凯斯隆机电技术开发有限公司	返修日期：2022.01.05
故障描述： 视频画面模糊。	
故障确认： 1、打开车载枪机组件外壳，车载枪机组件内部摄像机镜头完好无磕碰，无进灰尘和进水现象。 但摄像机安装位置距离前玻璃过远，有可能导致摄像范围遮挡。	
	
2、连接车载枪机测试线缆，视频画面模糊，重新调整枪机组件镜头焦距，视频画面清晰。	



解决方案:	
由于客户安装摄像机时镜头焦距锁未锁紧, 导致画面模糊。调整镜头焦距后, 视频画面清晰。	
是否解决:	
是	
检测人: 01	日期: 2022.01.05
检测负责人:	收货负责人: 王娟
日期:	日期: 2022.1.5