


巡检采集主机返修报告

名称: 巡检采集主机-CCU	型号: GX-3-HS
返修单位: 北京铁科英迈技术有限公司	序列号: CCU0119031101
维修单位: 北京凯斯隆机电技术开发有限公司	返修日期: 2022.01.24
故障描述: 巡检主机 CCU 单元触发信号接口信号输出有问题, CCU 单元出现供电不足问题。	
故障确认: 巡检主机加电后, 确认信号输出故障, 设备出现供电不足问题。	
解决方案: 跟换 TTL1-8 信号板卡与 CCU 电源	
是否解决: 已解决	
检测人: 01	日期: 2022.01.26
交货负责人: 	收货负责人:
日期:	日期:



扫描全能王 创建