



激光光源成像组件返修记录

产品名称: 激光光源成像组件	返修日期: 2022.2.21
规格型号: GX3-LSM-02KGM-01A	产品序列号: 2108020A012
检验人员: 刘延林	完成日期: 2022.3.9
问题描述: 采集图像发黑, 激光器不亮。	
问题重现: 模块内部相机曝光参数过低, 激光器触发参数设置错误, 激光器未能正常工作。	
原因分析: 设置分倍频参数时误操作导致其他参数变化, 或加载的配置文件存在参数错误。	
解决方案: 更改相机的曝光参数、激光器触发参数后保存。	
解决结果: 图像亮度正常, 返修完成。	

签收人: 张明签收时间: 2022.3.11发货人: 刘延林