

信号同步单元返修报告

名称: 信号同步单元	型号: DT-350-SDU-LV3D7-MF
返修单位: 北京铁科英迈技术有限公司	序列号: ST2111023
维修单位: 北京凯斯隆机电技术开发有限公司	返修日期: 2022.01.23
故障描述: 频率显示模块故障	
故障确认: 信号同步单元加电后, 检查频率显示异常。	
解决方案: 更换频率显示模块, 加电后测试功能正常。	
是否解决: 已解决	
检测人: 01	日期: 2022.01.25
交货负责人: 李清	收货负责人: 齐美
日期:	日期:

