



Suzhou Little Keys Electronic Technology Co.,Ltd

苏州美力拓电子科技有限公司

产品维修检测报告

客户名称/项目名称: 北京鹰路科技有限公司		产品数量: 1				
产品名称: 智能供电分配单元		出货日期: 2022.3.18				
产品型号/料号: DT-PDU-01		回厂日期: 2022.3.12				
☐ 样机入库 ☒ 返修 ☐ 退换货入库		☒ 保修 ☐ 非保修				
异常描述: 1. 12V 电源无输出 2. A2, A4 电源无输出 反馈人: 官小宝						
产 品 检 测 及 维 修 记 录	检测 结果 及 原 因 分 析	1、24 转 12V 电源-板损坏, 短路, 导致 12V 电源无输出 2、AC220V 电源, 保险丝损坏, 导致 A2, A4 无输出				
		不良原因: ☐ 使用不良 ☐ 寿命到限 ☐ 设计不良 ☐ 工艺不良 ☐ 物料不良 ☒ 其他 ()				
	纠正 预防 措施	电源板更换为电源模块				
	更换配件明细					
	物料名称	料号	型号/规格	数量	单价	备注
	电源模块	/		1	/	
维修费用		☒ 无 ☐ 有 硬件更换费: _____ + 维修服务费: _____ = 总费用: _____				

结论:

合格

检验员: 张江

负责人:

孙云书

时间: 22.3.18