

护栏摄像云台返修报告

名称：护栏摄像云台	型号：DT-200-YT01(G)
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号：2020070532
维修单位：北京凯斯隆机电技术开发有限公司	返修日期：2022.05.25
故障描述： 云台机械件损坏	
故障确认： 检测云台底座损坏，内部电路板损坏需要更换	
解决方案： 更换云台底座与内部电路板。	
是否解决：	
检测人：01	日期：2022.05.25
交货负责人： 日期：	收货负责人：王子昕 日期：2022.6.13