

护栏摄像云台返修报告

名称：护栏摄像云台	型号：DT-200-YT01(G)
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号：2020030269
维修单位：北京凯斯隆机电技术开发有限公司	返修日期：2022.07.12
故障描述： 云台不能归位；相机疑似进水；相机时连时不连。	
故障确认： 云台不能左右转动。 未发现相机进水，相机外壳密封未见破损，视窗处未见水汽或水渍。 未发现相机连接异常。	
解决方案： 内部齿轮故障，进行针对性维修。维修后功能恢复正常。	
是否解决：	
检测人：01	日期：2022.07.12
交货负责人： 日期：	收货负责人：刘君 日期：2022.7.13