



Suzhou Little Keys Electronic Technology Co.,Ltd

苏州美力拓电子科技有限公司

激光光源采集模块维修检测报告

客户名称/项目名称: 北京鹰路科技有限公司		产品数量: 1			
产品名称: 激光光源采集模块		出货日期: 2022. 7. 19			
产品 SN: GX3-LSM-02KGM-01A 2107020A007		回厂日期: 2022. 7. 17			
☐ 样机入库 ☒ 返修 ☐ 退换货入库		☒ 保修 ☐ 非保修			
异常描述: 激光器出光弱。					
产 品 检 测 及 维 修 记 录	纠正 预防 措施	1. 更换激光器。			
		不良原因: ☐ 使用不良 ☐ 寿命到限 ☐ 设计不良 ☐ 工艺不良 ☐ 物料不良 ☒ 其他 ()			
	更换配件明细				
	物料名称	料号	型号/规格	数量	单价
激光器	/	LM-808-C30S-F400NA15	1	/	/
维修费用	☒ 无 ☐ 有 硬件更换费: _____ + 维修服务费: _____ = 总费用: _____				

结论:

合格

负责人:

检验员:

