



Suzhou Little Keys Electronic Technology Co.,Ltd

苏州美力拓电子科技有限公司

产品维修检测报告

客户名称/项目名称: LQ 激光光源采集模块		产品数量: 1				
产品名称: 激光光源采集模块		出货日期: 2022-8-12				
产品型号/SN: GX3-LSM-02KGM-01A / 2109020A022		回厂日期: 2022-8-10				
☐ 样机入库 ☒ 返修 ☐ 退换货入库		☒ 保修 ☐ 非保修				
异常描述: 激光器故障。						
产 品 检 测 及 维 修 记 录	检测 结果 及 原 因 分 析	激光器无法正常工作。				
		不良原因: ☐ 使用不良 ☐ 寿命到限 ☐ 设计不良 ☐ 工艺不良 ☐ 物料不良 ☒ 其他 ()				
	纠正 预防 措施	1, 更换激光模块; 2, 老化测试 24H;				
	更换配件明细					
	物料名称	料号	型号/规格	数量	单价	备注
维修费用		☒ 无				
		☐ 有 硬件更换费: _____ + 维修服务费: _____ = 总费用: _____				

结 论: 合格

检验员: 陈黔峰

负责人: 李嘉

时 间: 2022 年 8 月 12 日