



不合格品处置记录

编号: BHGPCZ-J6-2022-0035

日期: 2022 年 8 月 12 日

产 品 名 称	护栏摄像云台	规 格 型 号	DT-200-YT01 (G)
产品序列号 / 二维码编号	2020070519 / 34607	数 量	1
使用时长	1 年	SAP 物料编码 / CMM 物料编码	1001045550
项 目 名 称	售后-总公司 5 辆综合巡检车	项 目 编 号	PJJ20S014
用 户 名 称	沈阳局综合巡检车	车辆名称及编号	沈阳局综合巡检车 02999
发现人签章	刘春浩	部门负责人签章	陈静
问 题 描 述 (须附照片, 可另附说明)	1、故障现象: 护栏摄像云台只能左右摆动, 不能上下摆动。 2、排查措施: 测量云台供电电压正常, 排除供电问题。将云台更换到 1C 摄像云台位置, 使用 1C 信号线及电源线仍无法控制云台上下摆动。   3、原因初步判定: 护栏摄像云台故障		
工 作 阶 段	☐ 采购验收/ ☐ 领料/ ☐ 组装/ ☐ 调试/ ☐ 内部检验/ ☐ 出厂验收/ ☐ 发货运输/ ☐ 现场组装调试/ ☐ 现场检验/ ☐ 现场验收/ ☐ 产品交付/ ☒ 质保期内售后/ 其他: _____		
供 应 商 名 称	北京凯斯隆机电技术开发公司		
采 购 订 单 号	45000 34607 37193	供 应 商 质 保 期	☐ 未进/ ☐ 保内/ ☒ 保外

故障分析	云台功能异常.				
	签字: 周				
产品单价		维修单价			
维修费用占比	☐ ≤30% ☐ >30% ≤50% ☐ >50%	不合格品等级	☐ 严重/ ☐ 一般/ ☐ 轻微		
处置方式	☐ 退、换货/ ☐ 返工、返修/ ☐ 让步接收/ ☐ 报废/ ☐ 委托维修 (项目编号: _____) ☐ 其他 _____		交接单/让步接收申请表编号		
质检/工艺员签			质量/工艺主管签章		
处置方式确认			质量负责人签章		
处置完成情况 (可另附说明)					
实际完成日期	年 月 日	质检/工艺员签		质量/工艺主管签章	
备注:					