


车载枪机组件返修报告

名称：车载枪机组件	型号：JS0021A-003
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号：E94053874
维修单位：北京凯斯隆机电技术开发有限公司	返修日期：2022.06.16
故障描述： 枪机组件成像模糊。	
故障确认： 镜头故障。调焦转轴松动，导致镜头整体偏移造成成像模糊。	
分析原因： 1.相机通电后图像显示图像画面模糊。 2.手轻触镜头，镜头轻微抬起图像画面变清晰。此现象证明镜头围绕转轴发生了径向偏移。 3 晃动镜头可见明显晃动，可能受到过磕碰和外力。	
	
解决方案： 更换镜头。	
是否解决： 是	
检测人：01	日期：
交货负责人： 日期：	收货负责人： 日期：2022.9.28