

激光光源采集模块返修记录

产品名称：激光光源采集模块	返修日期：2022.3.23
规格型号：GX3-LSM-02KGM-01C	产品序列号：1908020A024
检验人员：刘延林	完成日期：2022.3.29
问题描述： 采集图像亮度较低，调整参数无法调亮。	
问题重现： 模块采集图像发黑，调整参数无法调亮。	
原因分析： 激光器老化。	
解决方案： 激光出光弱导致图像偏暗，更换激光器。	
解决结果： 返修完成。	

北京鹰路科技有限公司

物资归还申请单

申请单号: HL20220329004

物料凭证:

申请日期: 2022年3月29日

工厂名称:

序号	物料编码	物料描述	计量单位	数量
1	YL-CXZJ005	2KLQ	个	1
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
合计				1
联系人		联系方式		
收货地址				
备注				

申请人: 刘延林

部门负责人:

韩园园