

激光光源采集模块返修记录

产品名称：激光光源采集模块	返修日期：2022.9.22
规格型号：GX3-LSM-02KGM-01F	产品序列号：2012020A137
检验人员：01	完成日期：2022.9.29
问题描述： 亮度低，软件无法调亮。	
问题重现： 图像亮度低，无法通过设置参数调亮。	
原因分析： 激光模块老化。	
解决方案： 更换激光器。	
解决结果： 图像亮度正常，返修完成。	
维修费用： 硬件更换费：10000 元+ 维修服务费：1000 元= 总费用：11000 元	

返修签收单

合同编号: YM2022 年支出类 325 号

需方单位: 北京铁科英迈技术有限公司

供方单位: 北京智弘通达科技有限公司

货物清单:

序号	设备名称	规格/型号	数量	单位	序列号	备注
1	激光光源采集模块	GX3-LSM-02KGM-01F	1	台	2012020A137	

签收人: _____



发货人: _____



日期: _____

2022.10.28

请阅读并理解下述声明,您在最后的签字表明您确认收到的物品与此单所填内容一致。

*本货物签收单所填写的信息均与送达您手上的实际物品的信息相符合

**请您在确认本货物签收单内容均为正确且属实后,签字或盖章确认。