

## 激光光源采集模块返修记录

<b>产品名称:</b> 激光光源采集模块	<b>返修日期:</b> 2022.8.23
<b>规格型号:</b> GX3-LSM-04KCM	<b>产品序列号:</b> 12051252
<b>检验人员:</b> 刘延林	<b>完成日期:</b> 2022.9.14
<b>问题描述:</b> 激光器与模块指示灯不亮。	
<b>问题重现:</b> 激光器与模块指示灯不亮，无法通过设置参数打开。	
<b>原因分析:</b> 线路板老化。	
<b>解决方案:</b> 更换电源板，更换驱动板。	
<b>解决结果:</b> 图像亮度正常，返修完成。	

## 维修设备签收单

设备清单:

序号	设备名称	规格/型号	数量	单位	序列号	备注
1	激光光源采集模块	GX3-LSM-04KCM	1	台	12051252	维修完成

签收人: 杨彬

发货人: \_\_\_\_\_

日期: 2022年8月26日

请阅读并理解下述声明，您在最后的签字表明您确认收到的物品与此单所填内容一致。

\*本货物签收单所填写的信息均与送达您手上的实际物品的信息相符合

\*\*请您在确认本货物签收单内容均为正确且属实后，签字或盖章确认。