



Suzhou Little Keys Electronic Technology Co., Ltd

苏州美力拓电子科技有限公司

产品维修检测报告

客户名称/项目名称: LQ 激光光源采集模块	产品数量: 1
产品名称: 激光光源成像组件	出货日期: 2022-12-29
产品型号/SN: GX3-LSM-02KGM 1902020A019	回厂日期:
☐ 样机入库 ☒ 返修 ☐ 退换货入库	☒ 保修 ☐ 非保修

异常描述: 激光器无法正常工作。

产品检测及维修记录	检测结果及原因分析	激光器损坏。				
		不良原因: ☐ 使用不良 ☐ 寿命到限 ☐ 设计不良 ☐ 工艺不良 ☐ 物料不良 ☒ 其他 ()				
	纠正预防措施	1, 更换激光器; 2, 老化测试 24H;				
	更换配件明细					
	物料名称	料号	型号/规格	数量	单价	备注
维修费用	☒ 无					
	☐ 有 硬件更换费: _____ + 维修服务费: _____ = 总费用: _____					

结 论: 合格

负责人: 李嘉

检验员: 刘丽

时 间: 2022 年 12 月 29 日

