

激光光源采集模块维修报告

产品名称: 激光光源采集模块	检测日期: 2023.02.23
规格型号: GX3-LSM-02KGM-01A	产品序列号: 2001020A020
故障描述: 图像亮度低。	
维修处理: 清洁采集模块视窗, 检查模块内部状态。	
维修结果: 维修完成。	
检测人员: 01	

签收人: 朱定

签收时间: 2023.3.7