

激光光源采集模块维修报告

产品名称：激光光源采集模块	检测日期：2023.03.05
规格型号：GX3-LSM-02KGM-01A	产品序列号：1812020A029
故障描述： 图像亮度相对其他模块低。	
维修处理： 调整激光线、升级激光器。	
维修结果： 维修完成。	
检测人员：01	

产品名称：激光光源采集模块	检测日期：2023.03.05
规格型号：GX3-LSM-02KGM-01D	产品序列号：1812020A053
故障描述： 图像亮度相对其他模块低。	
维修处理： 调整激光线、升级激光器。	
维修结果： 维修完成。	
检测人员：01	

签 收 人： 刘 禹 宏

签收时间： 2023.4.16