

激光光源采集模块维修报告

产品名称: 激光光源采集模块	检测日期: 2023.08.13
规格型号: GX3-LSM-04KGM-01A	产品序列号: 2007020A063
故障描述: 模块激光线偏移, 导致图像亮度低。	
维修处理: 校正激光线位置。	
维修结果: 图像亮度正常。	
检测人员: 01	

签收人: 靳爱华

签收时间: 2023.8.18