



Suzhou Little Keys Electronic Technology Co.,Ltd

苏州美力拓电子科技有限公司

产品维修检测报告

客户名称/项目名称: 北京鹰路科技有限公司		产品数量: 1			
产品名称: 激光光源采集模块		出货日期: 2022.7			
产品型号/SN: GX3-LSM-02KGM-01D		回厂日期: 2023-9-10			
☐ 样机入库 ☒ 返修 ☐ 退换货入库		☒ 保修 ☐ 非保修			
异常描述: 图像黑图					
产品检测及维修记录	检测 结果 及原 因分 析	经检测, 模块黑图原因为对线偏移			
		不良原因: ☐ 使用不良 ☐ 寿命到限 ☐ 设计不良 ☐ 工艺不良 ☐ 物料不良 ☒ 其他 ()			
	纠正 预防 措施	重新对线, 并将模块由 30W 激光器升级为 35W 激光器			
	更换配件明细				
	物料名称	料号	型号/规格	数量	单价
808 激光器		LF-808-C35-2005	1		
维修费用		☒ 无			
		☐ 有 硬件更换费: _____ + 维修服务费: _____ = 总费用: _____			

结 论:

合格

负责人:

孙兴顺

检验员:

孙兴顺

时

间: 2023.9.12

