

里程精确定位服务器返修报告

名称：里程精确定位服务器	型号：DT-200-SVR
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号：F22300C010
维修单位：北京启帆瑞威科技有限公司	返修日期：2023.10.17
故障描述： PSVR 软件显示“里程同步成功”，但子系统不能收到同步数据。	
故障确认： 经过开机检测，发现串口交换模块 GPS 串口正常另一个串口故障；交换机转换模块 P2P3P4 三个口均只能发送不能接收数据。	
解决方案： 更换串口交换模块和交换机转换模块。	
是否解决：	
检测人：01	日期：2023.10.17
交货负责人：王卫 日期：2023.11.7	收货负责人：孙祥民 日期：2023.10.8