

激光光源采集模块维修报告

产品名称：激光光源采集模块	检测日期：2023.11.20
规格型号：GX3-LSM-02KGM-01A	产品序列号：2210020A050
故障描述： 图像亮度低。	
维修处理： 校正激光线位置。	
维修结果： 图像亮度正常。	
检测人员：01	

签收人： 张

签收时间： 2023.11.21