

定位同步服务器返修单

设备名称：定位同步服务器	型号：DT-200-SVR
返修单位：北京铁科英迈技术有限公司	序列号：C22300C004
维修单位：北京启帆瑞威科技有限公司	返修日期：2024.01.05
故障描述： 定位同步服务器找不到硬盘	
故障确认： 定位同步服务器加电，系统正常，硬盘正常，需进行设备机箱整备。	
解决方案： 机箱整备。	
是否解决： 已解决	
检测人：01	日期：2024.01.05
交货负责人：王卫 日期：2024.01.08	收货负责人：孔祥民 日期：2024.1.9

