

激光光源采集模块维修报告

产品名称：激光光源采集模块	检测日期：2024.01.02
规格型号：GX3-LSM-02KGM-01A	产品序列号：2009020A080
故障描述： 图像亮度低。	
维修处理： 检查光学部分紧固件，重新做紧固处理。	
维修结果： 图像亮度正常。	
检测人员：01	

签 收 人： 张宝

签收时间： 2024.1.10