



激光光源采集模块维修报告

产品名称：激光光源采集模块	检测日期：2024.01.16
规格型号：GX3-LSM-02KGM-01A	产品序列号：2108020A009
故障描述： 激光器不亮。	
维修处理： 激光器故障，更换激光器。	
维修结果： 图像亮度正常。	
检测人员：01	

签收人： 李立
签收时间： 2024.1.26