



Suzhou Little Keys Electronic Technology Co.,Ltd

苏州美力拓电子科技有限公司

产品维修检测报告

客户名称/项目名称: 北京鹰路科技有限公司		产品数量: 1			
产品名称: 激光光源成像组件		出货日期: /			
产品型号/料号: GX3-LSM-02KGM 1812020A060		回厂日期: 2023.4			
☐ 样机入库 ☒ 返修 ☐ 退换货入库					
异常描述: 图像暗 反馈人:					
产品检测及维修记录	检测结果及原因分析	收到后点亮正常, 图像亮度正常, 怀疑紧固螺丝松动, 拆卸后重新紧固螺丝, 并振动测试, 同时对激光器由 30W 升级为 35W			
		不良原因: ☐ 使用不良 ☐ 寿命到限 ☐ 设计不良 ☐ 工艺不良 ☐ 物料不良 ☐ 其他 ()			
	纠正预防措施				
	更换配件明细				
	物料名称	料号	型号/规格	数量	单价
808 激光器	09.01.000037	LF-808-C35-2005	1		
维修费用: ☒ 无 ☐ 有 硬件更换费: _____ + 维修服务费: _____ = 总费用: _____					
涉及部门	质量部	生产部	研发部	管理部/市场部	
签名确认					

备注: 1.新产品及一次以上因相同原因产生退货产品须通知研发部进行深入分析问题,并解决问题。

2.涉及到对外费用, 须有市场部签字同意。