



激光光源采集模块维修报告

产品名称：激光光源采集模块	检测日期：2024.04.07
规格型号：GX3-LSM-02KGM	产品序列号：1812020A060
故障描述： 模块激光器老化，输出激光强度低。	
维修处理： 更换激光器。	
维修结果： 图像亮度正常。	
检测人员：01	

签收人： 师磊

签收时间： 2024.5.7