



Suzhou Little Keys Electronic Technology Co.,Ltd
苏州美力拓电子科技有限公司

品质异常单

项目名称：激光光源采集模块			产品数量：1pcs			
产品名称：GX3-LSM-02KGM-01B			时间：2024.8.1			
产品型号/料号：2110020A032						
异常类型： ☒ 返修						
异常描述		出图暗				
产 品 检 测 及 维 修 记 录	检测 结果 及 原 因 分 析	1. 上电点亮模块，相机内外触发采集，io配置正确，出图暗。 2. 打开模块检测激光器电流，数值正常。 3. 更换激光器后出图亮度正常。				
		不良原因： ☐ 使用不良 ☐ 工艺不良 ☒ 物料不良 ☐ 其他（ ）				
	纠正 预防 措施	激光器老化				
	更换配件明细					
	物料名称	料号	型号/规格	数量	单价	备注
涉及部门						
产品部		研发部		生产部		
质量部						
签名确认						