

激光光源采集模块维修报告

产品名称：激光光源采集模块	检测日期：2024.07.22
规格型号：GX3-LSM-02KGM-01B	产品序列号：2110020A032
故障描述： 图像亮度低。	
维修处理： 激光器出光弱，更换激光器。	
维修结果： 图像亮度回复正常。	
检测人员：01	

签收人：李宝才

签收时间：2024. 8.24