



激光光源采集模块维修报告

产品名称：激光光源采集模块	检测日期：2024.08.16
规格型号：GX3-LSM-02KGM-01A	产品序列号：1902020A012
故障描述： 图像亮度低。	
维修处理： 激光线松动，重新对线。	
维修结果： 图像亮度回复正常。	
检测人员：01	

签收人： 耿志伟

签收时间： 24.8.27